

Halter und Betreiber von Neben- u. Spezialfahrzeugen die Lieferung und Leistung auf der Infrastruktur der DB Netz AG gemäß Ril 931 erbringen

DB Netz AG  
I.NPF 53 (P)  
Werkstättenweg 1  
14055 Berlin  
[www.dbnetze.com/fahrweg](http://www.dbnetze.com/fahrweg)

26.09.2018

**Rundschreiben zum Umgang mit Plaketten auf MKS/ DAS**

Sehr geehrte Damen und Herren,

bis zur Umstellung der Richtlinie 931 im Dezember 2017 wurden bei der jährlichen Verlängerung der Einsatzgenehmigung (jetzt Arbeitsgenehmigung) Plaketten auf der Anschriftentafel sowie der zusätzlichen Ausrüstungen wie der Mehrkanal Mess- u. Schreiberanlage (MKS) bzw. Digitalen-Aufzeichnungs-System (DAS) aufgebracht.

Mit der Überarbeitung der Richtlinie 931 im Dezember 2017 wurde der Nachweis für die jährliche Prüfung von MKS und DAS auf die Plakette an der Identifizierungstafel (alt Anschriftentafel) übertragen. Im Rahmen der Übergangsphase wurden auf Wunsch von diversen Kunden weiterhin Plaketten auf die Mess- u. Aufzeichnungsgeräte aufgebracht um Schwierigkeiten im Bereich der Bauüberwachung zu vermeiden.

Seit dem 01.06.2018 liegt die Richtlinie 824 in einer überarbeiteten Form vor und beschreibt ebenfalls das der ordnungsgemäße Zustand von MKS und DAS durch die Plakette auf der Identifizierungstafel dargestellt wird. Da die Richtlinie 824 somit keine Diskrepanz mehr zur Richtlinie 931 bildet werden ab dem 01.01.2019 durch die Prüforganisation keine Plaketten mehr auf MKS und DAS angebracht.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V.

Jochen Walz

i. A.

Ronny Derlat

DB Netz AG  
Sitz Frankfurt am Main  
Registergericht  
Frankfurt am Main  
HRB 50 879  
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des  
Aufsichtsrates:  
Ronald Pofalla

Vorstand:  
Frank Sennhenn,  
Vorsitzender

Jens Bergmann  
Dr. Volker Hentschel  
Ute Plambeck  
Prof. Dr. Dirk Rompf  
Dr. Thomas Schaffer

**Unser Anspruch:**



**Profitabler Qualitätsführer  
Top-Arbeitgeber  
Umwelt-Vorreiter**